

## お客様 各位

### マイクロプレートリーダーELx808 校正点検項目および価格変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、2019年4月よりマイクロプレートリーダーELx808 校正点検の項目と価格の変更をお知らせ致します。

校正点検の変更項目は、**下記(強調太文字)**でお示しています。また新たな追加オプション項目を設定致します。それに伴い価格を変更致します。

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

#### 記

#### ■ 対象製品

製品コード： 00908260

製品名：校正点検：ELx808 キャリブパック

(温度検査・タングステンハロゲンランプ交換付)

\* マイクロプレートリーダーELx808 の校正点検

追加オプション：光学密度(OD)検証テスト

\* SND (Stepped Neutral Density) プレート試験

#### ■ 価格

旧価格 260,000 円

**新価格 基本料金** 300,000 円

**基本料金+追加オプション付価格** 340,000 円

#### ■ 内訳

基本項目

##### 1. 校正前点検

システムテスト、吸光テストプレート (340nm、450nm) の実施の確認。

##### 2. タングステンハロゲンランプの交換 (毎回交換)

##### 3. 校正点検

①システムテストの実施

②吸光テストプレートの実施

吸光テストプレートによる 340nm および 405nm の吸光フィルターの正確性、再現性および位置合わせを検証。

(新規に 340nm 吸光フィルターの試験を追加)

③温度データの取り込み

温度校正用プレートによる検証

(従来は追加オプション項目でしたが、基本項目として追加)

追加オプション項目

1. 光学密度(OD)検証テスト

SND (Stepped Neutral Density) プレートによる 340nm、405nm 吸光フィルターの計測値の再現性および直線性を検証。

■ 備考

マイクロプレートリーダーELx808 のファームウェア Basecode Software Version Number が Ver.3.15 未満の場合、最新バージョン Ver.3.32 へのアップデート致します。

以上

ロンザジャパン株式会社  
バイオサイエンス事業部  
東京都中央区明石町8-1  
聖路加タワー39階  
電話：03-6264-0660  
Fax：03-6264-0642